

**PROCEDIMENTO DE MONTAGEM SAI 00****Antes de montar, verifique:**

- Tolerâncias do eixo até h9;
- Acabamento da superfície de apoio com rugosidade superficial Ra: 12,5 µm;
- Planicidade da superfície de apoio deverá ter grau de tolerância de IT7.

**Ferramentas e acessórios necessários:**

- Parafusos e arruelas (fixação do mancal na base conforme tabela [www frm.ind.br](http://www frm.ind.br));
- Graxa (vedações e rolamento);
- Óleo (bucha adaptadora);
- Chave de gancho (bucha adaptadora);
- Chave de fenda;
- Calibrador de lâminas;
- Torquímetro e chaves soquete diversas.

Montagem do conjunto SAI 00, com rolamento autocompensador de rolos de furo cônicos com bucha adaptadora, utilizando vedação TFRR (labirinto axial e dois retentores).

**Montagem da base:**

- Posicionar o mancal sobre a superfície de montagem;
- Montar os parafusos de fixação sem apertá-los totalmente;

**Montagem do subconjunto de eixo, tampas e vedações :**

- Lubrifique o eixo com uma fina camada de óleo;
- Monte sobre o eixo a vedação TF, cuidado para não danificar o anel o'ring no momento da montagem. Atenção a posição de montagem, a face usinada da vedação deverá encaixar nas ranhuras circulares encontradas na face externa da tampa lateral do mancal (lado A);

- Apoie sobre o eixo a tampa lateral do mancal, cuidado para não danificar os retentores no momento da montagem. Atenção ao posicionamento do colar usinado da tampa que deverá ser montado centralizado com a pista do rolamento (lado A);
- Com o auxílio de uma chave de fenda, deslide a bucha adaptadora até a posição requerida;
- Retire o rolamento da embalagem (o rolamento deve ser retirado da embalagem somente no momento da instalação, deste modo evita-se a sua contaminação por agentes agressivos). Apoie sobre uma base plana e gire algumas vezes o anel interno;
- Verifique, com um calibrador de lâminas, a folga radial interna (execute a medição entre o anel externo e os três rolos superiores);
- Observe se a folga inicial verificada está entre os valores mínimos e máximos indicados para o eixo conforme a tabela 71 - Redução de folgas para rolamentos autocompensadores de rolos de furos cônicos, disponível em [www frm.ind.br](http://www frm.ind.br) .

<b><i>d nominal do furo</i></b>	<b>Folga interna radial antes da montagem</b>					
	Normal		C3		C4	
<b>de</b>	<b>até</b>	<b>mín</b>	<b>máx</b>	<b>mín</b>	<b>máx</b>	
30	40	0,035	0,050	0,050	0,065	0,065 0,085
40	50	0,045	0,060	0,060	0,080	0,080 0,100
50	65	0,055	0,075	0,075	0,095	0,950 0,120
65	80	0,070	0,095	0,095	0,120	0,120 0,150
80	100	0,080	0,110	0,110	0,140	0,140 0,180
100	120	0,100	0,135	0,135	0,170	0,170 0,220

### Exemplo:

**Rolamento:** 22220K C3

**Eixo:** Ø90 mm

**Folga inicial:** 0,120 mm

**Folga mínima:** 0,110 mm

**Folga máxima:** 0,140 mm

- Deslide o rolamento e acople a parte côncava do rolamento na parte côncava contrária à bucha;
- Lubrifique a porca de fixação com óleo e monte na bucha adaptadora;
- Com uma chave gancho gire a porca de fixação até apertar;
- Verifique a folga radial externa (execute a medição entre o anel externo e os três rolos inferiores).
  - Calcule os valores de limites para a folga final. Observe a redução de folga correspondente ao eixo conforme a tabela 71;
  - Observe se a folga verificada está entre os valores mínimo e máximo calculados, não sendo menor que a folga mínima admissível.

Ø nominal do furo de até	Folga interna radial antes da montagem				Redução da folga interna radial do rolamento
	Normal		C3	C4	
mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx
30 40	0,035 0,050	0,050 0,065	0,065 0,085	0,020 0,025	
40 50	0,045 0,060	0,060 0,080	0,080 0,100	0,025 0,030	
50 65	0,055 0,075	0,075 0,095	0,950 0,120	0,030 0,040	
65 80	0,070 0,095	0,095 0,120	0,120 0,150	0,040 0,050	
80 100	0,080 0,110	0,110 0,140	0,140 0,180	0,045 0,060	
100 120	0,100 0,135	0,135 0,170	0,170 0,220	0,050 0,070	

**Exemplo:**

**Rolamento:** 22220K C3

**Eixo:** Ø90 mm

**Folga inicial:** 0,120 mm

**Folga final mínima:**

$$0,120 \text{ mm} - 0,060 \text{ mm} = 0,060 \text{ mm}$$

**Folga final máxima:**

$$0,120 \text{ mm} - 0,045 \text{ mm} = 0,075 \text{ mm}$$

**Folga mínima residual admissível depois da montagem :** 0,050 mm

Ø nominal do furo de até	Folga interna radial antes da montagem				Redução da folga interna radial do rolamento	Deslocamento axial		Folga mínima residual admissível depois da montagem <sup>(2)</sup>
	Normal		C3	C4		Conicidade 1:12 <sup>(1)</sup> Bucha	Conicidade 1:30 <sup>(1)</sup> Bucha	
mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	mín máx	Normal C3 C4
30 40	0,035 0,050	0,050 0,065	0,065 0,085	0,020 0,025	0,350 0,400			0,015 0,025 0,040
40 50	0,045 0,060	0,060 0,080	0,080 0,100	0,025 0,030	0,400 0,450			0,020 0,030 0,050
50 65	0,055 0,075	0,075 0,095	0,950 0,120	0,030 0,040	0,450 0,600			0,025 0,035 0,055
65 80	0,070 0,095	0,095 0,120	0,120 0,150	0,040 0,050	0,600 0,750			0,025 0,040 0,070
80 100	0,080 0,110	0,110 0,140	0,140 0,180	0,045 0,060	0,700 0,900	1,750 2,250	0,035 0,050 0,080	
100 120	0,100 0,135	0,135 0,170	0,170 0,220	0,050 0,070	0,750 1,100	0,900 2,750	0,050 0,065 0,100	

\*Caso a folga interna final não corresponda aos valores definidos, aperte ou afrouxe a porca de fixação.

- Encaixe a arruela de trava;
- Monte a porca de fixação na bucha adaptadora.
- Com a chave de gancho, gire a porca de fixação até apertar;
- Dobre, com o auxílio de um punção, a aba da arruela sobre o encaixe da porca de fixação;


- Lubrifique o rolamento com a quantidade de graxa especificada na tabela 112 - Quantidade inicial de graxa;

**Montagem do subconjunto na caixa do mancal:**

- Insira o subconjunto eixo, rolamento, tampas e vedações (lado A) dentro do mancal;

**Montagem das tampas laterais e vedações:**

- Apoie sobre o eixo a tampa lateral do mancal, cuidado para não danificar o retentor no momento da montagem. Atenção ao posicionamento do colar usinado da tampa que deverá ser montado centralizado com a pista do rolamento (lado B);
- Monte sobre o eixo a vedação TF, cuidado para não danificar o anel o'ring no momento da montagem. Atenção a posição de montagem, a face usinada da vedação deverá encaixar nas ranhuras circulares encontradas na face externa da tampa lateral do mancal (lado B);
- Encaixe os colares das tampas laterais na pista do rolamento, encoste as tampas na lateral do mancal, monte os parafusos de fixação da tampa nos furos sem apertá-los.
- Preencha com graxa o alojamento para vedação TF na tampa lateral, a graxa deve preencher todo o espaço;
- Em mancais da linha SAI o bloqueio do deslocamento axial é realizado pelos colares das tampas laterais (em sistemas expostos à dilatação térmica recomenda-se optar por uma configuração livre no lado oposto ao sistema de transmissão de potência, deste modo permitindo o deslocamento axial do conjunto sem diminuir a vida útil dos componentes).
- Posicione a face lateral externa das vedações coincidentemente com a face da tampa lateral nos mancais bloqueados, em conjuntos livres onde existe deslocamento axial, recomenda-se deixar uma folga conforme a dilatação térmica calculada do eixo, a fim de se evitar uma colisão com tampa localizada entre a face interna do eixo e o mancal;



- Aperte, com o auxílio de um torquímetro, os parafusos de fixação localizados no colar externo das vedações TF.
- Com a ajuda de um torquímetro, aperte os parafusos das tampas laterais;
- Aperte alternadamente os parafusos da base conforme o torque especificado, com o auxílio de um torquímetro, realize a verificação conforme a tabela 111 – torque de aperto dos parafusos, disponível em [www frm.ind.br](http://www frm.ind.br) . .

SAI	Torque de aperto	
	Base Paraf. <sup>(1)</sup>	Torque
09~10	1/2	80
11~13	5/8	200

- Finalizando deste modo a montagem do conjunto.